

Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM

Ref. 2739EPSKIT

Coluna de duche com misturadora EP Securitouch

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 310,85 €

DESCRIÇÃO

Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2739EPSKIT

Coluna de duche com misturadora mecânica monocomando. Conjunto de duche mural com misturadora de duche de equilíbrio de pressão SECURITHERM.

- Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 - Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão (EP) com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
 - Segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).
 - Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.
 - Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.
 - Débito regulado a 9 l/min.
 - Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.
 - Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.
 - Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4.
 - Filtros e válvulas antirretorno.
 - Chuveiro deslizante (ref. 813) sobre rampa cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).
 - Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).
- Coluna de duche particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora mecânica adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Coluna de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2739EPSKIT

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP
Profundidade	176 mm
Comprimento	182 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS

-  Débito restrito de AQ em caso de corte de AF
-  EP : limita as variações de temperatura
-  Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras
-  Ergonomia : man. aberto para fácil preensão



Padrões

ACS



Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
